

# 令和4年度 内城小学校危険箇所マップ

内城小学校 PTA 環境整備・生活安全部作成 4月現在



①仁志カーブ



②仁志方面



③永嶺貯水池



④永嶺変則交差点



⑤内喜名港下り途中



⑥瀬名貯水池



⑦瀬名団地付近



⑩タシキ又交差点



⑪学校からの道路と国道との交差点



⑫内城湧水地



⑬内城貯水池近く



⑭内城貯水池



⑮内城小近く水源地




⑧後蘭用水路



⑨後蘭カーブ



⑬あしきぶ公園貯水池



⑮後蘭・谷山方面



⑮新久保商店前T字路



⑮内城カーブ上



⑮内城カーブ下



⑮城中団地付近



⑮城中までの下り坂

1	仁志カーブ	見通しが悪い(県道 620 号線)
2	仁志方面	道路脇の雑草が歩道に出ている(県道 620 号線)
3	永嶺貯水池	有刺鉄線やぶれ 柵がとても低い 元浄水場の敷地内に入らないこと
4	永嶺変則交差点	車から歩行者が見えにくい 停止線がない
5	内喜名港下り途中	見通しが悪い
6	瀬名貯水池	一部柵がない
7	瀬名団地付近	見通し悪い
8	後蘭用水路	一部ガードレールがない
9	後蘭カーブ	ミラーはあるが見えづらい
10	タシキ又交差点	歩道がなく, 見通しも悪い
11	学校からの道路と国道との交差点	横断歩道のラインが薄い
12	内城湧水地	一部しか柵がない
13	内城貯水池近く	白線がなく道幅が狭い 木が道路に出ている
14	内城貯水池	子供だけでは近づかない
15	内城小近く水源地	柵等なし 子供だけで近づかないこと
16	あしきぶ公園	貯水池と川の境目にフェンス がない。貯水池には入らない。
17	後蘭・谷山方面	後蘭公民館から谷山公民館 の間の歩道がない(道路凹凸)
18	新久保商店前T字路	三叉路進入車が見えにくい
19	内城カーブ上	急カーブ途中ガードレールなし
20	内城カーブ下	歩道が狭い 自転車との離合注意
21	城中団地付近	急な下り坂(蜂に注意)
22	城中までの下り坂	歩道への段差 急な下り坂 ★自転車注意(離合注意)

上記以外

- ・ 平商店から町境にかけての直線道路(スピード注意)
- ・ 内城公民館から小学校近くまで外灯がなく暗い。
- ・ 城ヶ丘中前の左カーブ見通しが悪い。
- ・ 城ヶ丘中への坂が急であり, 朝は園児が登園しているため自転車は特に注意して運転する。(押して歩く)
- ・ 世之主方向から県道に出る車両が減速せずに歩道に出てくる危険性がある。
- ・ 通学路以外は, 人家がなかったり, 少なかったりするので, 不審者対策などのため通学路を通るように指導する。

