


令和6年度

# 和泊小校区通学路等危険箇所マップ

(令和6年4月現在)

① 和泊 通学路	② 和 通学路	③ 和泊 通学路	④ 和泊 通学路	⑤ 上手々知名 農道通学路
 <p>道路に面した塀で見通しが悪い。 一時停止しない車も通る。 (教頭住宅近く)</p>	 <p>勾配があり、雨天時に水流が強い。側溝のふたが設置されたが、一部設置できない部分がある。</p>	 <p>見通しが悪く、道幅が狭く交通量も多い。</p>	 <p>道幅が狭く歩道もなく危険。雨天時は傘を差す児童と車両が橋の辺りで接触する恐れがある。</p>	 <p>伐採をして改善済みであるが、通学路として通う児童もいるため、継続的な草刈り等の整備は必要</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>飛び出しません。</li> </ul> 	<b>⑥ 和 通学路</b>  <p>側溝のふたが破損し、大雨時は水があふれ危険である。 (笹島さん宅前)</p>	<b>⑦ 和泊 通学路</b>  <p>通学する児童が多く、見通しのきかない道路状況である。</p>	<b>⑧ 和泊 通学路</b>  <p>和泊小側から下てくる道路に一旦停止の白線が引かれていない。車に十分気を付けて十字路を横切る必要がある。</p>	<b>⑨ 手々知名 漁協近く入江</b>  <p>遊泳禁止区域ながら、継続的に指導が必要である。</p>
--	---	---	---	--

